

Attentions particulières à prendre lors du montage du groupe auxiliaire de pompe à Huile Sofim

- Respecter si montage avec joints Oring ou grand joint acier entre bloc et groupe



- Respecter montage pour le grand joint Oring sous le groupe (entre groupe et support filtre à huile). 2 grands joints Oring sont fournis pour montage selon votre configuration. Le montage de joint non conforme peut engendrer de graves problèmes moteur en empêchant le groupe pompe à huile de s'amorcer.
- Le FPPH814043A peut remplacer le FPPH814043 mais impérativement se conformer au type de joint. Le FPPH814043A se monte avec joint acier.