

REPLACEMENT DU TURBO RÉF. : 5304-988-0069 et 53049880065

Procéder à l'inspection du bouclier thermique ou de la plaque calorifique qui protège le servomoteur électronique, avant de monter le turbo sur le véhicule. Le matériau utilisé pour le bouclier thermique sur ce turbo est très flexible et il peut se plier et se déformer lors du transport du turbo pendant le montage. Si ce bouclier thermique se déforme, l'actionneur électrique ou servomoteur risque de ne pas fonctionner correctement.



POUR TOUTE CONSULTATION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR.

RESUME DES PIECES A REMPLACER POUR LA GARANTIE :

- Joints du turbo
- Tube d'alimentation d'huile
- Raccord
- Tube entrée d'air d'admission
- Filtres à huile + air
- Huile moteur
- + préconisations du constructeur (voir à l'origine)