


**REPLACEMENT DU TURBO RÉF. 705954 et 724639 Nissan ZD30TI**

Le turbo Réf. 705954 est muni d'une cartouche ou noyau central avec fixation pour liquide de refroidissement, comme sur la photo ci-dessous (photo A).

Il peut arriver que sur le nouveau turbo, le noyau central ne dispose pas de la cartouche en question et que le logement présente un aspect comme sur la photo ci-dessous (photo B).



Cartouche avec liquide de refroidissement (A)



Cartouche sans liquide de refroidissement (B)

Si c'est votre cas : il vous faudra réaliser un pont reliant les tuyaux d'eau, pour y faire circuler l'eau, en veillant à ne pas les obstruer.

(Kit Nissan: 2 x 0893-14441A y 2 x 1679410G01).

Si ce n'est pas le cas : aucune modification n'est requise. Laissez les orifices complètement libres, comme sur la photo (A).

La raison est la modification de la pompe à eau par Nissan, qui a procédé à certaines modifications techniques.

**POUR TOUTE CONSULTATION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR.**

**RESUME DES PIECES A REMPLACER POUR LA GARANTIE :**

- Joints du turbo
- Tube d'alimentation d'huile
- Tube entrée d'air d'admission
- Filtres à huile + air
- Huile moteur
- + préconisations du constructeur (voir à l'origine)